ANAEROBICOS

HOJA DE INFORMACION TECNICA

TRABASIL NP3 - TRABASIL N

PRODUCTO

Adhesivo anaeróbico estructural, de curado rápido, en base a ésteres acrílicos y catalizador disuelto en solventes orgánicos volátiles, en dos componentes: **TRABASIL NP3 - ACTIVADOR TRABASIL N.**

PROPIEDADES GENERALES

a) Sin polimerizar:

Aspecto:	líquido viscoso, de olor característico
Color:	ámbar
Solubilidad:	soluble en solventes orgánicos.
Densidad (+25°C) (MC-S-50.046):	1,05 - 1,20 g/cm^3
Viscosidad (+25°C):	10.000-12.000 mPa.s (Brookfield RVT, spindle 6, 20 RPM)
Holgura máxima de aplicación:	0,50 mm.
Velocidad de curado (MC-S-50.025):	3 - 5 minutos

b) Polimerizado:

Aspecto:	sólido flexible
Color:	traslúcido, ligeramente amarillento
Temperatura de trabajo:	-50° a +110° C (-65° a +225° F)
Resistencia a la tracción (ASTM D1002):	8 -12 MPa (uniones acero-acero)
Resistencia química:	resistente a solventes, combustibles, lubricantes y fluidos hidráulicos

ACTIVADOR TRABASIL N

Aspecto:	Líquido volátil, traslúcido, verde, de olor característico
Solubilidad:	Soluble en agua, MEK, acetona.
Densidad (+25ºC) (MC-S-50.010):	0,75- 0,90 g/cm3

MC-S- Métodos de control propios. Copias disponibles.

APLICACIONES

Producto indicado para la **adhesión de materiales rígidos** como metales, vidrio, cerámica, mármoles, piedras labradas, plásticos rígidos (sobre los cuales antes hay que hacer una prueba de compatibilidad).
Se aplica sobre superficies lisas cuando después del montaje queda muy poca luz entre las piezas (menor a 0,50 mm).
Especialmente desarrollado para la adhesión metal/vidrio; utilizado para la adhesión de los espejos retrovisores a los parabrisas de automotores.

MODO DE USO

1) Limpiar las superficies con el **Limpiador de Seguridad TRABASIL L**; si hubiera, eliminar todo resto de adhesivos de aplicaciones anteriores.
2) Pulverizar sobre una superficie el **ACTIVADOR TRABASIL N**, manteniendo el envase de aerosol a aproximadamente 15 cm. Esperar la completa evaporación de los solventes (unos 30 segundos).
3) Esparcir el adhesivo **TRABASIL NP3** sobre la otra superficie. Evitar excesos.
4) Unir las piezas con ligera presión para que la película de adhesivo tenga el menor espesor posible. Mantenerlas en presión por un minuto. Esperar de 3 a 6 minutos antes de mover las piezas. La velocidad de curado y la resistencia final dependen del espesor de la película de adhesivo: a menor espesor mayor velocidad de curado.

MODO DE USO para el pagado de soporte de espejo retrovisor:

1) Limpie y seque las superficies.
2) Para eliminar restos de pegamentos anteriores, apoye una lija fina sobre una superficie plana y frote el soporte metálico hasta que quede con brillo, cuidando que no se redondeen los cantos.
3) Marque sobre el vidrio el punto exacto de colocación.
4) Aplique el activador en el parabrisas y deje secar 3 minutos.
5) Aplicar **solo** una gota del Adhesivo en el centro del soporte.
6) Apoye el soporte al parabrisas en el punto previamente marcado, cuidando que esté bien orientado. Sosténgalo presionando firmemente durante 1 a 2 minutos. Si durante la operación el soporte se mueve, vuelva a limpiar y repita todos los pasos.
7) Espere 60 minutos antes de someter la unión a esfuerzos (accionar el espejo o insertar el espejo al soporte metálico).

PRESENTACION:

Adhesivo TRABASIL NP3:
Frascos por 50 gr.

Activador TRABASIL N:
Aerosoles por 180 cm3.

PRECAUCIONES

a) De almacenamiento:

Mantener en ambiente fresco y seco, al reparo de las radiaciones solares, en los envases originales cerrados (a menos de +25° C).

Vida útil:

TRABASIL NP3 - Frascos por 50 gr.	24 meses.
ACTIVADOR N - Aerosoles por 180 cm3.	24 meses.

b) De uso:

Evitar toda contaminación, cuidando que el pico aplicador no entre en contacto con piezas metálicas o preactivadas.

No volver al envase original el producto una vez salido del mismo.

c) Toxicidad:

Adhesivo TRABASIL NP3

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Activador TRABASIL N:

Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro control.

Fecha de redacción: Mayo 2016. Revisión: 04

ANAEROBICOS S.R.L - Calle 117 Nº 6274 - (B1655CTB) Villa Loma Hermosa - San Martín - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (54-11) 4848-5555 Fax: (54-11) 4848-5561.
www.anaerobicos.com e-mail: asist_tec@anaerobicos.com.ar